Prüf-/Messbericht, Teilanlagen

Anlage 1 zum Protokoll Erst-/Wiederholungsprüfung [1] Seite 2 von 6 Seiten

Auftragnehmer (prüfender Betrieb)
Elektro Mann
Inh. Steffen Kain
OT Hammerbrücke
Breite Wiese 26, ☎ 037465 / 6144 o. 6705
08262 Muldenhammer

Prüfer Meisl Telefon

Prüfobjekt UV 3.1 Music Wall 2105
Ort Schneeberg Straße Nr.
Teilobjekt
Auftraggeber Fa Warwick Auftrag-Nr.

6. Prüfobjekt

Hausanlage	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein	Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
6.1 Verteiler L, N, PE	Zustand [3] +	+	+	+	+			+	
	Temperatur Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

6.2 Stromkreise

		R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
1	Flur, Treppenhaus	>0,1	A						40	30	25	0,1	+
2	Waschküche	"	B						"	"	25	0,1	+
3	Keller	"	C						"	"	25	0,1	+
4	Aussenanlage	"	B						"	"	30	0,2	+
5	Heizung	"	A						"	"	30	0,1	+
6	F62 Steckdose Theke 1									"	28,5	0,1	+
7	F63 "	"	2							"	28	0,1	+

6.3 Sonstiges örtlicher PA +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

6.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 6: + Prüfsiegel vergeben ☒ ja ☐ nein

7. Prüfobjekt

	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein	Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
7.1 Verteiler L, N, PE	Zustand [3] +	+	+	+	+			+	
	Temperatur Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

7.2 Stromkreise

		R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
1	F64 Steckdose Theke 3								40	30	25	0,1	+
2	F65 Kühlmöbel Theke								"	"	27	0,1	+
3	F66 Soundkabine								"	"	27	0,2	+
4	F67 "		B						"	"	27	0,1	+
5	F68 "		C						"	"	27	0,1	+
6	F69 "		D						"	"	27	0,1	+
7													

7.3 Sonstiges örtlicher PA + +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

7.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 7: + Prüfsiegel vergeben ☒ ja ☐ nein

8. Prüfobjekt

	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein	Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
8.1 Verteiler L, N, PE	Zustand [3] +	+	—	—	—			+	
	Temperatur Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

8.2 Stromkreise

		R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
1	F26 Licht Küche												+
2	F27 " Theke												+
3	F28 " Kühlm.												+
4	F29 " Thekenkranz												+
5	F30 " Theke												+
6	F31 " WC Damen/Herren												+
7	F32 " Doppelsteckdose												+

8.3 Sonstiges örtlicher PA +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

8.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 8: + Prüfsiegel vergeben ☒ ja ☐ nein

Bestätigung der ordnungsgemäßen und normgerechten Prüfung Datum 30.05.2017 Prüfer Meisl Unterschrift

Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Weitere Stromkreise? „Folgeblatt" Best. Nr.: 7003
© Hüthig Fachverlag Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG · Postfach 10 01 69 · 80001 München – Best. Nr.: 7000